

DL60, DL60L

DIGITÁLNE VODOVÁHY (SKLONOMERY)

Presné a rýchle digitálne vodováhy DL60 a DL60L s čitateľným LCD displejom je možné používať aj v obrátenej polohe o 180° ale aj obrátene. Ak je náročné čítanie hodnôt na displeji, hodnoty môžu byť zafixované na displeji tlačidlom HOLD aby ste si po odmeraní mohli pohodlne pozrieť danú hodnotu. Pre plochu, na ktorú nemá užívateľ dohľad je možné použiť aj zvukovú signalizáciu digitálnej vodováhy a pípanie bude indikovať dosiahnutú rovinu. Model DL60L je vybavený laserovým lúčom pre najjednoduchší spôsob prenesenia výšky, kontroly sklonu a zameranie bodu.

Model	DL60	DL60L
Presnosť	$\pm 0,1^\circ$	
Dĺžka	600 mm	
Odsadenie lúča od kraja	-	2,0 cm
Laserový lúč	nie	áno
Dosah	-	15,0 m
Merné jednotky	stupne / percentá	
Rozmery	600 x 51 x 25 mm	
Hmotnosť	0,47 kg	
Prevádzková teplota	$-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$	
Skladovacia teplota	$-30^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$	
Zdroj energie	9V CC	

Popis funkcií:

- ON / OFF - zapnutie / vypnutie
- 0 % - prepínanie mernej jednotky na stupne / percentá
- Calibrate - kalibrácia vodováhy
- 🔊 - zvuková signalizácia (pri dosiahnutí roviny začne pípať)
- HOLD - podržanie nameranej hodnoty

Poznámka: Tlačidlá 🔊 a HOLD používajte pri nedostupných plochách a pri meraní roviny na miestach, na ktorých je displej nad úrovňou dohľadu očí.

Kalibrácia:

Pri stlačení tlačidla Calibrate vo vodorovnej polohe sa zobrazí nápis CAL1. Vyrovnajte bublinu do stredu libely a stlačte znovu tlačidlo Calibrate a zobrazí sa CAL2. Vyrovnajte znovu bublinu v tejto polohe a stlačte tlačidlo ešte raz. Teraz vodováhu otočte do zvislej polohy a umiestnite bublinu do stredu polohy. Opätovným stlačením tlačidla Calibrate umiestnite znovu bublinu do stredu libely a následne vodováhu vypnite. Po vykonaní tohto postupu sa musí zhodovať poloha bubliny v strede libely s hodnotou na displeji. Ak k tomu nedôjde tak kontaktujte svojho predajcu alebo autorizovaný servis.

Servis a podpora:

e-mail: info.sk@3gon.eu
tel.č.: 031 / 550 1546